

## Recuperación de CO<sub>2</sub> 4 x 300 kg

Equipo de recuperación de CO<sub>2</sub>. El equipo necesita reparación, algunas partes están en buenas condiciones y otras no.

4 x compresor de CO <sub>2</sub>	a 300 kgph	1977	Mehrer
2 x refrigerador		1994	Linde
Evaporador de CO <sub>2</sub>	1,500 kg kgph	1973	Wittmann
Secadora y limpiadora de CO <sub>2</sub>	4 + 4	1977	Line
2 x CO <sub>2</sub> lavadora	1,000 Ø x 4,750 mm	94/00	Debny Wagner
CO <sub>2</sub> tanque de deposito	90 to	1998	

Para más información ESCHENLOHR puede poner a su disposición informes más detallados.

### Precio

Precio

negociable



Tanque de deposito de CO<sub>2</sub>



Lavadora CO<sub>2</sub>

Fotos - Recuperacion de CO<sub>2</sub> 4 x 300 kg



Secadora y limpiadora de CO<sub>2</sub>



Equipo de refrigeración